



All visible surfaces have to be free of surface defects /
Sämtliche Sichtflächen müssen frei von Oberflächendeffekten sein
Missing dimensions please check 3D-data, 3D-data are generally binding /
Fehlende Maße bitte den 3D-Daten entnehmen, 3D-Daten generell bindend

		general tolerance ISO 2768-mK toleration acc. to ISO 8015	edge ISO 13715 	Scale: 1:1 Weight: -
		Material: -		
Revision		Date	Name	Part name: SE-IN-r18
	Drawn	29.01.2018	hosm	Drawing No.: -
	Check.	29.01.2018	hosm	
	Rel.	29.01.2018	hosm	
		Project No.: -	Drawing No.: -	
Rev.	Description	Date	Author	Article No.: -
				Sheet 1 of 1 Size: A2